



【附件 / 全臺拍攝點位】

編號	拍攝項目/得獎獎項	取景主題	項目所在縣市	現地參考照片	工程地點 GPS 座標
北區					
A.	竹坑溪竹崙 6 鄰野溪整治工程 110 年優良農建治山防災類-優等	砌石護岸、砌石固床工、整體河道 不容易進入溪邊拍攝，請注意安全。	新北市三峽區竹崙里		(TWD97) X: 295572 Y: 2753922 -- (經緯) 24.892280, 121.451080
B.	老梅溪上游野溪災害治理工程 109 年度優良農建公共工程品質優良獎農路(林道)類優等	砌石護岸、固床工、碎石步道、整體河道	新北市石門區山溪里		(TWD97) X: 306831 Y: 2792999 -- (經緯) 25.244680, 121.564130

					
C.	打鐵坑溪治理二期工程 治山防災類-優等	預鑄塊護岸、連續固床工、生態廊道 整體河道 不容易進入溪邊拍攝，請注意安全。	桃園市龍潭區三林里		(TWD97) X : 273988 Y : 2746758 (經緯) 24.828090, 121.237320

D.	高遶本生橋下游野溪治理二期工程 110 年優良農建治山防災類-優等	砌石護岸、砌石護岸(複式斷面)、砌石固床工、整體河道	桃園市復興區長興里		(TWD97) X: 278046 Y: 2742664 -- (經緯) 24.791060, 121.277380
E.	三水水土保持戶外教室	園區內各項水土保持設施、園區景色 無須門票，營業時間： 週一至週六 08:00-17:00 週日：24hr	桃園市龍潭區三水里 大北坑街 1998 巷 8 號		(TWD97) X: 266710 Y: 2751617 -- (經緯) 24.87206, 121.16537

F.	寶山鄉新城社區綠色樂齡環境營造工程 2021 國家卓越建設獎最佳環境文化類金質獎	壓花步道、砌石護坡、擋土牆、植生綠美化	新竹縣寶山鄉新城村		(TWD97) X : 247646 Y : 2737225 -- (經緯) 24.742210, 120.976730
中區					
A.	三義鄉勝興鐵道沿線環境改善工程 第 21 屆公共工程金質獎土木類優等 110 年優良農建-設施類-特優	手打塊石階、梯玄武岩石板步道	苗栗縣三義鄉		工區一 (TWD97) X: 227563 Y: 2698584 -- (經緯) 24.393160, 120.778790

					工區二 227 (TWD97) X: 226340 Y: 2693090 -- (經緯) 24.34354, 120.76683
B.	大湖鄉石門水環境體驗周 邊環境改善工程 工程環境與美化獎 2021 園 冶獎優等工程	植生護坡、排水改善 請注意拍攝安全，建議不要到溪邊， 於遠處拍攝較佳。	苗栗縣大湖鄉栗林村		(TWD97) X: 234258 Y: 2695426 -- (經緯) 24.364730, 120.844830

C.	泰安鄉象鼻社區部落生活新風貌營造工程 2021 建築園冶獎公共建築景觀類	特色欄杆、人行步道	苗栗縣泰安鄉象鼻村		(TWD97) X: 244032 Y: 2695092 -- (經緯) 24.361790, 120.941180
D.	獅潭鄉大東勢溪大東勢尾野溪整治工程 第 20 屆公共工程金質獎水利類優等 109 年度優良農建公共工程品質優良獎治山防災類優等	魚道、預鑄槽框、砌石護岸 工區為野溪河道，請勿戲水，降雨期間水位易快速升高，請勿進入，另拍攝前請注意天氣預報。上游入口為自來水源重地，禁止進入。	苗栗縣獅潭鄉新店村		(TWD97) X: 243868 Y: 2712849 -- (經緯) 24.522110, 120.939480

					
E.	苗栗市茶產業跨域省水經營示範工程 109 年度優良農建 公共工程品質優良獎設施類優等 2020 第八屆台灣景觀大獎 社區營造地方創生類佳作獎	蓄水農塘、景觀生態池	苗栗縣苗栗市南勢里	  	(TWD97) X: 229368 Y: 2714132 -- (經緯) 24.533570, 120.796360
F.	四角林野溪整治工程 110 年工程環境與美化獎 生態與環境類特優	魚道、5 種類型護岸、水路域動物通道位東勢林場內需入場門票，請留意有枯水期間。	臺中市東勢區東新里		(TWD97) X : 236974 Y : 2685995 -- (經緯) 24.279600, 120.871690


					
G.	太平區荔枝產業農業循環實踐示範基地營造工程 2021 建築園冶獎公共建築景觀類	導覽場域空間、平台	臺中市太平區興隆里		(TWD97) X: 223491 Y: 2667863 -- (經緯) 24.115720, 120.739210

H.	太平區興隆社區文化體驗場域營造工程 2020 建築園冶獎景觀類獎項	觀景平台	臺中市太平區興隆里		(TWD97) X: 223491 Y: 2667863 -- (經緯) 24.115720, 120.739210
I.	豐原區公老坪地區里山倡議示範空間營造工程 2020 建築園冶獎公共建築景觀類	儲水系統、灌溉水井改善 請注意拍攝安全，建議不要到溪邊，於遠處拍攝較佳。	臺中市豐原區南嵩里		(TWD97) X: 226108 Y: 2683882 -- (經緯) 24.260400, 120.764690

				 	
J.	水林鄉蕃薯村老人運動休憩環境營造工程 2021 優良農建佳作	老人休憩設施、藝術設施 需留意注意周遭地形、蚊蟲、交通動線等內容，維持自身安全。	雲林縣水林鄉	  	(TWD97) X: 171019 Y: 2604636 -- (經緯) 23.543090, 120.226430

K.	鹿篙 15 鄰滯洪農塘改善工程 2021 優良農建佳作	農塘、靜水池 需留意注意周遭地形、蚊蟲、交通動線等內容，維持自身安全。	南投縣魚池鄉		(TWD97) X: 244062 Y: 2645996 -- (經緯) 23.918480, 120.941670
L.	埔里鎮桃米社區休憩空間建置統包工程 2020 建築園冶獎景觀類獎項	竹編藝術、夢蝶亭與蝶夢亭 需留意注意周遭地形、蚊蟲、交通動線等內容，維持自身安全。	南投縣埔里鎮桃米里		(TWD97) X: 243320 Y: 2648275 -- (經緯) 23.939050, 120.934370

				 	
M.	草屯鎮北投社區環境改善工程 2021 建築園冶獎公共建築景觀類	瓢蟲花架、花朵遮陽設施、沙坑、放大比例昆蟲 FRP 需留意注意周遭地形、蚊蟲、交通動線等內容，維持自身安全。	南投縣草屯鎮	 	(TWD97) X: 215771 Y: 2653751 -- (經緯) 23.988140, 120.663600
N.	仁愛鄉中原社區文化館環境改善工程 2021 建築園冶獎公共建築景觀類	賽德克部落傳統文化閒置空間再利用 需留意注意周遭地形、蚊蟲、交通動線等內容，維持自身安全。	南投縣仁愛鄉		(TWD97) X: 247534 Y: 2662759 -- (經緯) 24.069850,

					120.975750
O.	和雅橋上下游固床工改善二期工程 109 年度優良農建公共工程品質優良獎治山防災類優等	魚道、仿岩固床工 汛期間(5 月至 11 月)溪水較大須注意安全。	南投縣鹿谷鄉	 01  02 	(TWD97) X: 227230 Y: 2623168 -- (經緯) 23.712200, 120.776690

P.	梅山鄉瑞里村紫色山城營造及綠美化改善工程 2021 建築園冶獎公共建築景觀類	花廊、花牆及穹頂、雨水花園、紫藤公園 需留意注意周遭地形、蚊蟲、交通動線等內容，維持自身安全。	嘉義縣梅山鄉		(TWD97) X: 215971 Y: 2604032 -- (經緯) 23.539200, 120.666710
Q.	龍眼林農路改善工程 109 年度優良農建公共工程品質優良獎公共建築景觀類	牆面美化意象；避車道、擋土牆、鋼鈑護欄；農路線型 地點位於農路，拍攝時需注意往來車輛,確保自身安全。	嘉義縣梅山鄉		(TWD97) X: 210997 Y: 2608120 -- (經緯) 23.576000, 120.617890

					
R.	梅山鄉太平村藝術創作意象空間營造統包工程 2020 建築園冶獎最佳環境文化類優質獎	藝術創作意象空間、景觀與植栽綠化 需留意注意周遭地形、蚊蟲、交通動線等內容，維持自身安全。	嘉義縣梅山鄉		(TWD97) X: 209503 Y: 2606271 -- (經緯) 23.559270, 120.603300

S.	布袋鎮東港社區活動中心 周邊環境改善工程 2021 建築園冶獎公共建築 景觀類	友善戶外教室、三點式圓形籃球場 需留意注意周遭地形、蚊蟲、交通 動線等內容，維持自身安全。	嘉義縣布袋鎮		(TWD97) X: 167353 Y: 2586836 -- (經緯) 23.382180, 120.191510
T.	布袋鎮東港山友善教育基 地環境景觀工程 2020 建築園冶獎景觀類獎 項	戶外互動體驗設施 需留意注意周遭地形、蚊蟲、交通 動線等內容，維持自身安全。	嘉義縣布袋鎮		(TWD97) X: 167353 Y: 2586836 -- (經緯) 23.38218, 120.19151

					
南區					
A.	興中國小操場下方崩塌處理二期工程 2021 國家卓越建設獎最佳環境文化類金質獎	加勁擋土牆、橫向溝、縱向溝矩形溝 本案位置鄰近學校，參觀時請勿大聲喧嘩及影響學校學童作息；另工程高差大，請勿過於靠近崩塌地及攀爬欄杆，注意安全。	高雄市桃源區		(TWD97) X: 221246 Y: 2558468 -- (經緯) 23.12785, 120.71924
B.	出火橋下游整治二期工程 第 21 屆公共工程金質獎工程環境與美化獎水利類佳作	固床工、預鑄塊 RC 護岸、橋涵、環保路面、生態通道、排水管、坡腳保護工、土包袋木柵、堤尾工 1 座 勿下溪流 工區緊鄰野溪，溪岸草長，且與溪底高差大，拍攝請注意安全。	屏東縣恆春鎮		(TWD97) X: 227002 Y: 2433716 -- (經緯) 22.00128, 120.77726

					
C.	油礦野溪整治三期工程 第 15 屆推動職業安全衛生優良工程金安獎	護岸、固床工 工區緊鄰野溪，溪岸草長，且與溪底高差大，拍攝請注意安全。	臺南市玉井區		(TWD97) X: 198399 Y: 2554934 -- (經緯) 23.095380, 120.496290
D.	虎源溪(新化林場段)整治工程 110 年度優良農建公共工程品質優良獎治山防災類優等	生態槽護岸、砌石護岸及植生復育 需購票入場，建議鹽胭脂步道行走觀賞，因鄰近虎源溪，請注意自身安全。	臺南市新化區		(TWD97) X: 183973 Y: 2546968 -- (經緯)

					23.022940, 120.355810
E.	牛埔 2 號滯洪保水設施改善二期工程 2021 優良農業建設工程獎	牛埔夢幻湖 無須購票，園區位處山坡地，參觀時請多利用路欄杆，並注意自身安全。	牛埔泥岩水土保持教學園區 臺南市龍崎區 10 號		(TWD97) X: 189442 Y: 2536398 -- (經緯) 22.92777, 120.40949
F.	牡丹鄉麻里巴文化生態走廊改善二期工程 2021 優良農業建設工程獎	RC 鋪面工程、產業道路改善、親水階梯、預鑄座椅、陶塑意象及石雕水尺、塊石固床工、河岸步道、砌石護岸、造型人偶(FRP)	屏東縣牡丹鄉東源村		(TWD97) X: 234656 Y: 2455858 --

水社柳元素之仿木欄杆施作並輔以生態意象，創作出特有且極具自然的步道風景。



(經緯)

22.20135, 120.85118

G.	亞美坑溪與後堀溪匯流口 改善二期工程 2021 優良農業建設工程獎	護岸工、鋼管潛壩、鋼柵潛壩、階梯跌水 本區位於南化水庫亞美坑橋上游，其護岸及透過性壩與溪床落差，請注意自身安全。	臺南市南化區	  	(TWD97) X: 208534 Y: 2562166 -- (經緯) 23.160970, 120.595020
H.	後壁區長安社區芙蓉埤東岸周邊環境及通學步道改善工程 2021 年城市工程品質金質獎 E 組景觀工程類	本案施作項目護坡工程、閒置空間步道修復及植栽為主要項目 建議如需導覽先行洽詢長安社區發展協會。	臺南市後壁區	  	(TWD97) X: 184460 Y: 2581448 -- (經緯) 23.334310, 120.359080

I.	車城鄉新街村圍桃榔林環境改善工程 2021 建築園冶獎公共建築景觀類	陶板鋪面(含方塊書)、花崗岩鋪面、硌石子鋪面、仿木平台、清水磚座椅(含地樑)、清水磚基座(含地樑)、長條座椅、如意座椅、伸縮車阻、桃源學堂創意山牆、讀書小童石雕	屏東縣車城鄉新街村		(TWD97) X: 220490 Y: 2440147 -- (經緯) 22.059270, 120.714080
東區					

A.	福德坑溪上游野溪災害防治二期工程 2020 國家卓越建設獎最佳環境文化類金質獎 2021 國家卓越建設獎最佳環境文化類金質獎 110 年工程環境與美化、工程數位創新應用獎特優	木格框擋土牆、河道護岸及固床工、整體河道 請注意拍攝安全，建議不要到溪邊，於遠處拍攝較佳。	宜蘭縣頭城鎮拔雅里		(TWD97) X : 331690 Y : 2750939 -- (經緯) 24.863840, 121.808390
B.	仁山水保戶外教室	擋土牆設施、坡度體驗區、排水設施、生態農塘、透水碎石步道、降雨沖蝕區、植生綠美化 營業時間：周一至周五 8:00-17:00 考量園區登山健行之遊客入園安全，現階段除執行公務與專案申請開車入園情形，其他車輛一律禁止入園，以確保園區公共安全，車輛可停放於新寮溪旁仁山植物園停車場步行上山。	宜蘭縣冬山鄉新寮路 500 號		(TWD97) X: 327038 Y: 2724418 -- (經緯) 24.62539, 121.75981

		園區有獼猴出沒，食物請勿外露，並遵守 3 不原則：不餵食、不親近、不干擾，保持安全距離。			
C.	蘇澳鎮朝陽社區漁港周邊環境改善二期工程 110 年優良農建設施類-優等	多功能廣場、步道、街道意象	宜蘭縣蘇澳鎮朝陽里		(TWD97) X: 332986 Y: 2706368 -- (經緯) 24.461390, 121.818580

					
D.	花蓮縣舞鶴水土保持戶外教室設施改善二期工程 2021 國家卓越建設獎最佳環境文化類金質獎	茶場域、開啟水土保持與生態之門、水保密碼、認識秀姑巒溪區、秀姑巒溪意象、園區空拍等	花蓮縣瑞穗鄉中正南路二段 255 號	  	(TWD97) X: 286343, Y: 2594045 -- (經緯) 23.44950, 121.35521
E.	瑞穗舞鶴水土保持戶外教室 2021 國家卓越建設獎最佳環境文化類金質獎	茶場域、開啟水土保持與生態之門、水保密碼、認識秀姑巒溪區、秀姑巒溪意象、園區空拍等	花蓮縣瑞穗鄉中正南路二段 255 號		(TWD97) X: 286343 Y: 2594045 -- (經緯)

					23.44957, 121.35528
F.	水璉村北坑一號橋上游改善二期工程 110 年度優良農建工程-治山防災類佳作	野溪治理、複合式護岸，現場生態良好，河道兩側緩坡式護岸利於生物通行為一亮點。 北坑一號橋右轉後農路狹小，行車請注意安全。	花蓮縣壽豐鄉水璉村		(TWD97) X: 306764 Y: 2631954 -- (經緯) 23.790690, 121.557020
G.	玉里鎮安通溫泉聚落崩場地處理工程 110 年度優良農建工程-治山防災類(佳作)	護岸補強、既有固床工改善 建議拍攝地點:鄰近省道臺台 30 縣 往來車輛眾多，且溪流深潭多，請務必留意自身安全。	花蓮縣玉里鎮		(TWD97) X: 284823.771 Y: 2575698.911 -- (經緯) 23.283330, 121.340420

					
H.	110 年度花蓮地區萬物糧倉大地慶典	地景藝術— Waiting for the bus	花蓮縣玉里鎮 193 縣道		(TWD97) X: 287832.964 Y: 2590541.622 -- (經緯) 23.417300, 121.370200
I.	110 年度花蓮地區萬物糧倉大地慶典	地景藝術— 熊愛迺迺	花蓮縣玉里鎮 193 縣道		(TWD97) X: 287938.421 Y: 2590730.155 -- (經緯) 23.419000, 121.371240


J.	光復鄉馬太鞍濕地木棧道修繕暨周邊環境改善三期工程 110 年度優良農建工程佳作	眺望塔&情人橋、蜻蜓意象、蜻蜓双心網美打卡點、親子樂園浮筒橋、文鳥造型碎石步道及魚菜共生食農場域、原型茅草屋、濕地木棧道	花蓮縣光復鄉大全街60 號(馬太鞍欣綠農園)		(TWD97) X:291977.640 Y:2617423.535 -- (經緯) 23.65807, 121.40914
K.	光復馬太鞍吉利潭周邊環境改善工程 2020 國家卓越建設獎最佳環境文化類卓越獎	映月拱橋、觀心丘、生態浮島、戲水道、祈雨廣場、半月溢洪口、三拱橋、思源亭	花蓮縣光復鄉大馬村		(TWD97) X: 290603.185 Y: 2619747.668 -- (經緯) 23.68096, 121.39810

					
L.	太平坑魯南橋上游第二期治理工程 110 年度優良農件公共工程品質優良獎設施類-佳作	混凝土砌石護岸、透過性霸、固床工、既有潛壩設置低水路及下游面加強、既有固床工下游面加強、砌石護岸隔牆、清淤坡道、堤後排水、截水溝 注意護岸及透過性壩與溪床落差，保持距離以維安全。	臺東縣卑南鄉泰安村魯瓦南橋上游		(TWD97) X: 256709 Y: 2521760 -- (經緯) 22.796580, 121.065350

M.	知本溫泉社區花海森林周邊環境改善工程 109 年度優良農建公共工程品質優良獎設施類優等	鳥巢樹平台、食農地景、自然森林空間	臺東縣卑南鄉溫泉路388 號	  	(TWD97) X: 252323 Y: 2510661 -- (經緯) 22.69588, 121.02284
N.	110 年度臺東地區萬物糧倉大地慶典縱谷大地藝術季	療癒系列 請遵守關山鎮親水公園開放時間。	臺東縣關山鎮新福里	 	(TWD97) X:268079.441 Y:2548852.130 -- (經緯) 23.041160, 121.176420

					
O.	110 年度臺東地區萬物糧倉大地慶典縱谷大地藝術季	蛻變前的等待 請遵守關山鎮親水公園開放時間。	臺東縣關山鎮新福里	 	(TWD97) X:268170.155 Y:2549175.583 -- (經緯) 23.044080, 121.177310
P.	110 年度臺東地區萬物糧倉大地慶典縱谷大地藝術季	雲朵製造所 請遵守關山鎮親水公園開放時間。	臺東縣關山鎮新福里		(TWD97) X:267863.174 Y:2548791.853 -- (經緯) 23.040620, 121.174310

					
Q.	鹿野鄉瑞隆等農村聚落環境改善統包工程 110 年度優良農件公共工程品質優良獎設施類-優等	農作牧草區(紫葉狼尾草)、乾砌塊石溝(生態溝渠)、入口意象(犄角.重生) 園區內蓄水、排水系統與區外大排間均採自然草花、牧草及灌木等作為綠籬區隔，拍攝者應避免跨越拍攝，深水區亦有甚至警語標示，應多加注意警示內容。	臺東縣鹿野鄉瑞景路一段 21 號旁(東 29)		(TWD97) X: 265600 Y: 2537671 -- (經緯) 22.940210, 121.152110

R.	110 年度臺東地區萬物糧倉大地慶典縱谷大地藝術季	穹頂上有花	臺東縣鹿野鄉		(TWD97) X:265629.782 Y:2537781.903 -- (經緯) 22.941220, 121.152400
S.	110 年度臺東地區萬物糧倉大地慶典縱谷大地藝術季	貓咪種子	臺東縣鹿野鄉瑞隆村		(TWD97) X: 267659.152 Y: 2538212.370 -- (經緯) 22.945080, 121.172190

					
T.	110 年度臺東地區萬物糧倉大地慶典縱谷大地藝術季	粉紅河馬	臺東縣鹿野鄉瑞隆村		(TWD97) X: 266014.264 Y: 2536687.961 -- (經緯) 22.931330, 121.156140