


【拍攝點位】

編號	拍攝項目/得獎獎項	取景主題	項目所在縣市	現地參考照片	工程地點 GPS 座標
東區					
A.	福德坑溪上游野溪災害防治二期工程 2020 國家卓越建設獎最佳環境文化類金質獎 2021 國家卓越建設獎最佳環境文化類金質獎 110 年工程環境與美化、工程數位創新應用獎特優	木格框擋土牆、河道護岸及固床工、整體河道 請注意拍攝安全，建議不要到溪邊，於遠處拍攝較佳。	宜蘭縣頭城鎮拔雅里		(TWD97) X : 331690 Y : 2750939 -- (經緯) 24.863840, 121.808390
B.	仁山水保戶外教室	擋土牆設施、坡度體驗區、排水設施、 生態農塘、透水碎石步道、降雨沖蝕區、植生綠美化 營業時間：周一至周五 8:00-17:00 考量園區登山健行之遊客入園安全，現階段除執行公務與專案申請	宜蘭縣冬山鄉新寮路 500 號		(TWD97) X: 327038 Y: 2724418 -- (經緯) 24.62539, 121.75981

		開車入園情形，其他車輛一律禁止入園，以確保園區公共安全，車輛可停放於新寮溪旁仁山植物園停車場步行上山。 園區有獼猴出沒，食物請勿外露，並遵守 3 不原則：不餵食、不親近、不干擾，保持安全距離。			
C.	蘇澳鎮朝陽社區漁港周邊環境改善二期工程 110 年優良農建設施類-優等	多功能廣場、步道、街道意象	宜蘭縣蘇澳鎮朝陽里		(TWD97) X: 332986 Y: 2706368 -- (經緯) 24.461390, 121.818580

					
D.	花蓮縣舞鶴水土保持戶外教室設施改善二期工程 2021 國家卓越建設獎最佳環境文化類金質獎	茶場域、開啟水土保持與生態之門、水保密碼、認識秀姑巒溪區、秀姑巒溪意象、園區空拍等	花蓮縣瑞穗鄉中正南路二段 255 號	  	(TWD97) X: 286343, Y: 2594045 -- (經緯) 23.44950, 121.35521
E.	瑞穗舞鶴水土保持戶外教室 2021 國家卓越建設獎最佳環境文化類金質獎	茶場域、開啟水土保持與生態之門、水保密碼、認識秀姑巒溪區、秀姑巒溪意象、園區空拍等	花蓮縣瑞穗鄉中正南路二段 255 號		(TWD97) X: 286343 Y: 2594045 -- (經緯)


					23.44957, 121.35528
F.	水璉村北坑一號橋上游改善二期工程 110 年度優良農建工程-治山防災類佳作	野溪治理、複合式護岸，現場生態良好，河道兩側緩坡式護岸利於生物通行為一亮點。 北坑一號橋右轉後農路狹小，行車請注意安全。	花蓮縣壽豐鄉水璉村		(TWD97) X: 306764 Y: 2631954 -- (經緯) 23.790690, 121.557020
G.	玉里鎮安通溫泉聚落崩場地處理工程 110 年度優良農建工程-治山防災類(佳作)	護岸補強、既有固床工改善 建議拍攝地點:鄰近省道臺台 30 縣 往來車輛眾多，且溪流深潭多，請務必留意自身安全。	花蓮縣玉里鎮		(TWD97) X: 284823.771 Y: 2575698.911 -- (經緯) 23.283330, 121.340420

					
H.	110 年度花蓮地區萬物糧倉大地慶典	地景藝術— Waiting for the bus	花蓮縣玉里鎮 193 縣道		(TWD97) X: 287832.964 Y: 2590541.622 -- (經緯) 23.417300, 121.370200
I.	110 年度花蓮地區萬物糧倉大地慶典	地景藝術— 熊愛迺迺	花蓮縣玉里鎮 193 縣道		(TWD97) X: 287938.421 Y: 2590730.155 -- (經緯) 23.419000, 121.371240


J.	光復鄉馬太鞍濕地木棧道修繕暨周邊環境改善三期工程 110 年度優良農建工程佳作	眺望塔&情人橋、蜻蜓意象、蜻蜓双心網美打卡點、親子樂園浮筒橋、文鳥造型碎石步道及魚菜共生食農場域、原型茅草屋、濕地木棧道	花蓮縣光復鄉大全街60 號(馬太鞍欣綠農園)		(TWD97) X:291977.640 Y:2617423.535 -- (經緯) 23.65807, 121.40914
K.	光復馬太鞍吉利潭周邊環境改善工程 2020 國家卓越建設獎最佳環境文化類卓越獎	映月拱橋、觀心丘、生態浮島、戲水道、祈雨廣場、半月溢洪口、三拱橋、思源亭	花蓮縣光復鄉大馬村		(TWD97) X: 290603.185 Y: 2619747.668 -- (經緯) 23.68096, 121.39810

					
L.	太平坑魯南橋上游第二期治理工程 110 年度優良農件公共工程品質優良獎設施類-佳作	混凝土砌石護岸、透過性霸、固床工、既有潛壩設置低水路及下游面加強、既有固床工下游面加強、砌石護岸隔牆、清淤坡道、堤後排水、截水溝 注意護岸及透過性壩與溪床落差，保持距離以維安全。	臺東縣卑南鄉泰安村魯瓦南橋上游		(TWD97) X: 256709 Y: 2521760 -- (經緯) 22.796580, 121.065350

M.	知本溫泉社區花海森林周邊環境改善工程 109 年度優良農建公共工程品質優良獎設施類優等	鳥巢樹平台、食農地景、自然森林空間	臺東縣卑南鄉溫泉路388 號	  	(TWD97) X: 252323 Y: 2510661 -- (經緯) 22.69588, 121.02284
N.	110 年度臺東地區萬物糧倉大地慶典縱谷大地藝術季	療癒系列 請遵守關山鎮親水公園開放時間。	臺東縣關山鎮新福里	 	(TWD97) X:268079.441 Y:2548852.130 -- (經緯) 23.041160, 121.176420

					
O.	110 年度臺東地區萬物糧倉大地慶典縱谷大地藝術季	蛻變前的等待 請遵守關山鎮親水公園開放時間。	臺東縣關山鎮新福里	 	(TWD97) X:268170.155 Y:2549175.583 -- (經緯) 23.044080, 121.177310
P.	110 年度臺東地區萬物糧倉大地慶典縱谷大地藝術季	雲朵製造所 請遵守關山鎮親水公園開放時間。	臺東縣關山鎮新福里		(TWD97) X:267863.174 Y:2548791.853 -- (經緯) 23.040620, 121.174310

					
Q.	鹿野鄉瑞隆等農村聚落環境改善統包工程 110 年度優良農件公共工程品質優良獎設施類-優等	農作牧草區(紫葉狼尾草)、乾砌塊石溝(生態溝渠)、入口意象(犄角.重生) 園區內蓄水、排水系統與區外大排間均採自然草花、牧草及灌木等作為綠籬區隔，拍攝者應避免跨越拍攝，深水區亦有甚至警語標示，應多加注意警示內容。	臺東縣鹿野鄉瑞景路一段 21 號旁(東 29)		(TWD97) X: 265600 Y: 2537671 -- (經緯) 22.940210, 121.152110

R.	110 年度臺東地區萬物糧倉大地慶典縱谷大地藝術季	穹頂上有花	臺東縣鹿野鄉		(TWD97) X:265629.782 Y:2537781.903 -- (經緯) 22.941220, 121.152400
S.	110 年度臺東地區萬物糧倉大地慶典縱谷大地藝術季	貓咪種子	臺東縣鹿野鄉瑞隆村		(TWD97) X: 267659.152 Y: 2538212.370 -- (經緯) 22.945080, 121.172190

					
T.	110 年度臺東地區萬物糧倉大地慶典縱谷大地藝術季	粉紅河馬	臺東縣鹿野鄉瑞隆村		(TWD97) X: 266014.264 Y: 2536687.961 -- (經緯) 22.931330, 121.156140