


【拍攝點位】

編號	拍攝項目/得獎獎項	取景主題	項目所在縣市	現地參考照片	工程地點 GPS 座標
南區					
A.	興中國小操場下方崩塌處理二期工程 2021 國家卓越建設獎最佳環境文化類金質獎	加勁擋土牆、橫向溝、縱向溝矩形溝 本案位置鄰近學校，參觀時請勿大聲喧嘩及影響學校學童作息；另工程高差大，請勿過於靠近崩場地及攀爬欄杆，注意安全。	高雄市桃源區		(TWD97) X: 221246 Y: 2558468 -- (經緯) 23.12785, 120.71924
B.	出火橋下游整治二期工程 第 21 屆公共工程金質獎工程環境與美化獎水利類佳作	固床工、預鑄塊 RC 護岸、橋涵、環保路面、生態通道、排水管、坡腳保護工、土包袋木柵、堤尾工 1 座 勿下溪流 工區緊鄰野溪，溪岸草長，且與溪底高差大，拍攝請注意安全。	屏東縣恆春鎮		(TWD97) X: 227002 Y: 2433716 -- (經緯) 22.00128, 120.77726

					
C.	油礦野溪整治三期工程 第 15 屆推動職業安全衛生優良工程金安獎	護岸、固床工 工區緊鄰野溪，溪岸草長，且與溪底高差大，拍攝請注意安全。	臺南市玉井區		(TWD97) X: 198399 Y: 2554934 -- (經緯) 23.095380, 120.496290
D.	虎源溪(新化林場段)整治工程 110 年度優良農建公共工程品質優良獎治山防災類優等	生態槽護岸、砌石護岸及植生復育 需購票入場，建議鹽胭脂步道行走觀賞，因鄰近虎源溪，請注意自身安全。	臺南市新化區		(TWD97) X: 183973 Y: 2546968 -- (經緯)

					23.022940, 120.355810
E.	牛埔 2 號滯洪保水設施改善二期工程 2021 優良農業建設工程獎	牛埔夢幻湖 無須購票，園區位處山坡地，參觀時請多利用路欄杆，並注意自身安全。	牛埔泥岩水土保持教學園區 臺南市龍崎區 10 號		(TWD97) X: 189442 Y: 2536398 -- (經緯) 22.92777, 120.40949
F.	牡丹鄉麻里巴文化生態走廊改善二期工程 2021 優良農業建設工程獎	RC 鋪面工程、產業道路改善、親水階梯、預鑄座椅、陶塑意象及石雕水尺、塊石固床工、河岸步道、砌石護岸、造型人偶(FRP)	屏東縣牡丹鄉東源村		(TWD97) X: 234656 Y: 2455858 --

水社柳元素之仿木欄杆施作並輔以生態意象，創作出特有且極具自然的步道風景。



(經緯)

22.20135, 120.85118

G.	亞美坑溪與後堀溪匯流口改善二期工程 2021 優良農業建設工程獎	護岸工、鋼管潛壩、鋼柵潛壩、階梯跌水 本區位於南化水庫亞美坑橋上游，其護岸及透過性壩與溪床落差，請注意自身安全。	臺南市南化區		(TWD97) X: 208534 Y: 2562166 -- (經緯) 23.160970, 120.595020
H.	後壁區長安社區芙蓉埤東岸周邊環境及通學步道改善工程 2021 年城市工程品質金質獎 E 組景觀工程類	本案施作項目護坡工程、閒置空間步道修復及植栽為主要項目 建議如需導覽先行洽詢長安社區發展協會。	臺南市後壁區		(TWD97) X: 184460 Y: 2581448 -- (經緯) 23.334310, 120.359080

I.	車城鄉新街村園桃榔林環境改善工程 2021 建築園冶獎公共建築景觀類	陶板鋪面(含方塊書)、花崗岩鋪面、 抵石子鋪面、仿木平台、清水磚座椅(含地樑)、清水磚基座(含地樑)、 長條座椅、如意座椅、伸縮車阻、桃源學堂創意山牆、讀書小童石雕	屏東縣車城鄉新街村	 The top-left photo shows a street view with a mural on the left wall and a building on the right. The top-right photo shows a courtyard with a circular tile pattern in the center. The middle photo shows a building with a creative wall. The bottom photo shows a stone bench in a courtyard.	(TWD97) X: 220490 Y: 2440147 -- (經緯) 22.059270, 120.714080
----	--	---	------------------	--	---